

# Unit 형 온-습도 공급 장치 ASE의 사례 소개

### 전기 • 전자

### L E D 기기 유니트의 평가시험




항목	사양
온도범위	- 3 0 ~ 1 0 0 °C
습도범위	_
장치구성	
접속 박스	조내 사이즈 W3200×H600×D600mm
• 관측창	W285×H180mm×2면
조작공	내경 : 180mm × 4개 손잡이자 고무 마개 × 4개
• 케이블 구	φ100mm × 2면
• 서머미터 (온도계·한란계)	3개소 ( 좌 • 중 • 우 )
시스템에 대하여	

#### 시스템에 내아버

ASE-202와 조합 온도 환경 아래 측면에 길게 LDE기기 유닛 및 광 중계기 모듈 등 평가 시험

### 전기 • 전자


## 광학기기의 평가시험



	항목	사양
5	은도범위	- 3 0 ~ 1 0 0°C
2	<b>슬도범위</b>	j
<u>ح</u>	당치구성	
•	접속 박스	조작공, 바닥 관통 구, 케이블 구
•	관측창	시료관측용 W120×H200mm ( 실내 등 )
•	건조공기	레귤레이터,유량계
人	시스템에 대하여	
•	ASE-202과 조 <sup>3</sup> 온도 특성 평기	합 온도 환경에서 광학 기기의 ㅏ시험
•		나 유리부는 흐림 방지용으로 당기층에 건조 공기를 공급

### 전기 • 전자


### 광학기기의 평가시험



항목	사양
온도범위	0 ~ 50℃
습도범위	<u> </u>
장치구성	
▼ 접속 박스	조내 사이즈 W700×H500×D550mm
문	전면 문 ( 관측창 ) + 배면 문
√ 시료 설치부	에폭시 가공 고정+플레이트 +이슬 받이 W430 ( 300 ) ×H85mm
• 건조공기	관측창 주위에 건조 공기 공급용 배관
시스템에 대하여	
ASE-302와 조 <sup>3</sup> 온도 변화시의	합 온도 환경에서 광학 기기의 평가 시험

## 전기 • 전자

## 정밀광학기기의 측정시험



항목	사양
온도범위	- 3 0 ~ 1 0 0 °C
습도범위	30 ~ 95%R.h
장치구성	
• 접속 박스	조내 사이즈 W1050×H600×D750mm
문	양개문 (관측창W250×H200mm조명)
· 시료설치부	조내 바닥면 보강 (제진대 설치용)
· 가습지연/ 수위센서	시료 결로 방지용 가습 지연 회로/급수 탱크의 수위 강하 경고 표시
시스템에 대하여	
	합 진동을 제거하여 정밀 광학 습도 환경에서 측정 평가 시험

### 재료 • 평가

## 피로시험용 시스템 • 접속 박스



시료 세팅 중

접속 박스 Door를 분리하고, 시료 부착



슬라이드식

시료 세팅 완료

접속 박스 Door 설치

항목	사양
온도범위	-40 ~ 150°C
습도범위	<u> </u>
장치구성	
◀ 접속 박스	슬라이드 레일 설치에 의한 피로시험기와 접속 W240×H360×D400mm
· 관측창	시료 관측용 W120×H200mm
◀케이블 구	φ50mm
시스템에 대하여	
· 피로시험기 ( 가압 ) + <mark>환경</mark> 의 복합시험	
ASE-502와의 조합에서 ASE에는 데프 로스트 박스를 장비하는 자동 전환에서 자동 제상	

## 관 • 대학 • R&D

## 중공(中空) 패널식 항온항습 보관실



항목	사양	
온도범위	2 2 ℃	
습도범위	50 ~ 80%R.h	
장치구성		
· 구조화	알루미늄 프레임	
<b>벽면재</b>	중공(中空) 폴리카보네이트	
시스템에 대하여		
· 시험실(W1600×H 1800×D 1500mm)은 중공 폴리 카보네이트에서 둘러싸고 온도를 균일하도록 바람이 나오는 곳과 흡입하는 곳을 대각으로 배치. ASE-312와 접속하고 실내를 간이 항온항습으로 장기 안정된 보관실이 됩니다		
조립은 현지시	공 - 설치가능	

폴리카보네이트 단면

#### 그 외·활용 ( 1 )

## 플러터너스 (4형) 상당의 분리형 접속 박스





항목	사양	
온도범위	- 2 0 ~ 1 0 0 °C	
습도범위	30 ~ 95%R.h	
장치구성		
◀ 접속 박스	분리형 직결접속 박스	
▼ 조작 공부 내측 문 유리	시료조작、확인용	
케이블 구	시료접속、배선등의 작업	
시스템에 대하여		
<ul><li>제작 장소가 다른 시스템 기기와 분할의 삽입이나 장치 반입 경로 영역이 없는 경우의 제안</li></ul>		
◆ 직접 접속의 일 (ASE의 덕트 접		

## 중량물 인출용 L형 개·패 문 식 접속 박스





사용례



	항목	사양
5	은도범위	-40 ~ 150°C
싞니	÷도범위	_
장치구성		
•	접속 박스	L 형 문 개폐식 접속 박스
•	내하중 바닥면	중량물 보강 S U S 판
•	관측창	시료 확인용
•	케이블 구	시료접속、배선등의 작업
•	필터	흡입구 내열 필터
시스템에 대하여		
•	• 중량물 인출용으로 바닥면, 전면 개방 문식에서 쉽게 시료가 설치할 수 있는 접속 박스는 케스터로	

- 이동 가능압니다.
- ASE와 닥트 접속 박스로써 원격지에서 단체 시험에서 온도 부가 시험도 바로 이행합니다.

#### 그 외·활용(3)

## 자동 개·폐 문 식 접속 박스



사용례



항목	사양
온도범위	-10 ~ 95℃
습도범위	1
장치구성	
• 접속 박스	압축 공기에 의한 수평 이동식 자동 문
• 시료부하	스테인리스 약100kg
• 관통 구	유저 실린더 관통용
• 케이블 구	시료접속、배선등의 작업
• 결로 히터	문 폭에 결로 대책 히터
시스템에 대하여	
	선소 사지로 ㅎ하 새사 리이

- ◆ ASE와 자동 문 접속 상자를 혼합 생산 라인 시스템에 편입한 온도 검사 장치.
- RS-232C통신 추가 시간 신호 자동 문 개·폐 신호에 의한 인터록 등의 기능.